


记者走访多家游乐场发现，安全隐患不少
海口8龄童游乐场玩耍时撞伤额头，缝了8针



忧 乐 场

本报讯 近日，海口一名8岁儿童在琼山巅峰时代游乐场游玩时，撞上用于固定游乐设施的片状铁制品，当场满脸是血。经检查，孩子的伤口位于额头中央，长3.5厘米，深达骨壁，缝了8针。而这样的事故，近年来并不少见。

儿童游乐场安全事故时有发生，游乐场是否安全成了家长们关心的热点问题。近日，记者实地走访海口市多家游乐场发现，部分游乐场存在游乐设施清洁不及时、铁架未装软包、固定绳索磨损严重等问题。走访中，部分家长只顾低头玩手机，对孩子看护不到位。

见习记者 符小霞 实习生 林鸿晖 文/图



白沙门公园游乐场碰碰车车头开裂

走访

1 吾悦广场 部分游乐设施陈旧，蹦蹦床固定绳磨细

10月28日下午，记者来到吾悦广场走访，发现该广场户外游乐场内设有欢乐蹦蹦床、喷水车、旋转木马等游乐设施，种类丰富，但部分设施较为陈旧，存在一些污垢，卫生问题堪忧。

记者注意到，该游乐场欢乐蹦蹦床上—

些用于固定的绳索已磨损，部分绳索明显磨细，用于固定的铁线也出现锈迹。记者走访时，蹦蹦床内有几个孩子在玩耍，但现场没有工作人员看护，而一旁等候的家长大部分都在玩手机，有些孩子在玩耍过程中几次差点撞上周围的固定绳。

2 和信广场 蹦蹦床四周铁架无软包，易撞伤

10月29日下午，记者来到和信广场户外游乐场，几个孩子正在蹦蹦床上玩得不亦乐乎。记者观察发现，该蹦蹦床内侧的铁架没有用软垫包住，一个孩子没戴保护绳，在下落的过程中没站稳，差点摔倒撞上旁边的

弹簧，坐在一旁的家长立马上前将孩子抱了下来。

“没有东西包住这个铁架，带孩子来玩的时候还是挺不放心的。”该家长表示，游乐设施的边缘应包上软垫，避免孩子不小心磕到。

3 琼山巅峰时代游乐场 场内无人看管，软垫有污渍

近日，有媒体报道，一名8岁的儿童在琼山巅峰时代游乐场玩耍时撞伤额头，缝了8针。对此，该游乐场工作人员表示，已和家长协商好赔偿问题，并对游乐场内破损的软垫重新进行包裹。

记者到该游乐场走访时注意到，该游乐场内黄色软垫上有明显的黑色污渍，场内没有工作人员看管。当记者询问工作人员是否会及时清理污渍并进行消毒时，工作人员表示每晚营业结束后都会打扫，并用酒精给设施消毒。

4 海垦广场考拉儿童主题乐园 “设施损坏后维修不及时”

10月29日16时25分许，记者在海垦广场考拉儿童主题乐园注意到，该乐园一个名为“飞行小蜜蜂”的游乐项目设施上一些连接绳的红色表皮已经破损，里面的橡胶材料裸露在外面。此外，记者还发现，该乐园“小舞台”阶梯上的软包条有一部分已经脱落。

随后，记者在某团购网站搜索该乐园团购项目，看到有网友10月11日该团购项目下留言称，很多游乐设施损坏后不及时维修，能玩的项目所剩无几。10月11日，她带着小孩去玩，发现之前损坏的手推车项目还没有维修好，枪炮区的枪只有一把能用，一个吹气球的设施也损坏不能使用。

5 白沙门公园游乐场 蹦蹦床跳垫破损，碰碰车车头开裂

10月29日14时40分许，记者来到海口白沙门公园嘉年华游乐场。由于正值工作日，现场人数较少，显得有些冷清。记者在游乐场内逛了一圈，发现一个供孩子游玩的蹦蹦床跳垫明显破损。“丛林大冒险”项目中的一辆观光

车底板有明显的裂痕，另一辆观光车的方向盘已不知去向。所有观光车与护栏的连接处，都出现不同程度的锈迹。几辆碰碰车外漆已经脱落，显得十分老旧。一辆正由家长带着孩子驾驶的碰碰车车头甚至出现了开裂的情况。

6 望海国际广场 金棕榈商业文化广场 没有划定玩具车活动范围，容易撞上行人

10月27日20时50分许，记者来到望海国际广场走访发现，该广场前有20多辆用于出租的玩具汽车和一辆由工作人员驾驶的观光玩具火车，现场未划定玩具车的活动范围，不时在人流中穿行而过。记者观察发现，由于没有划定玩具车行驶的范围，不仅玩具车之间容易相互碰撞，也存在撞上行人的隐患。

10月27日21时25分许，记者来到金棕榈商业文化广场走访。记者发现，金棕榈商业文化广场前有13辆玩具车、一辆由工作人员驾驶的观光玩具火车以及一台小型旋转式游乐设施。与海秀东路望海国际广场一样，该广场也没有划定玩具车的活动范围，玩具车和行人混杂，存在安全隐患。

提醒

旋转爬高设施易致摔伤，家长陪同时别光顾看手机

在走访过程中，记者注意到，游乐场的消费人群大多集中在1到10岁，尤其是1到5岁的儿童居多。然而，一些家长将孩子送上游乐设施后就开始玩手机，经常是孩子磕碰到哇哇大哭或者是玩够了呼唤家长，方才将视线重新集中在孩子身上。

事实上，低龄幼儿手脚不灵活，好奇心强，而蹦蹦床、爬高栏杆以及一些旋转设施对他们来说存在极大的风险。除设施的安全性外，家长还应该注意一些老旧设施可能会出现零部件变形、翘起等安全隐患，避免孩子摔倒出现意外。

编后语

安全容不得侥幸

“祸患常积于忽微”。一根磨损的固定绳、一根生锈的护栏、一张破损的软垫……运营单位觉得这都是小问题，这些再换；家长觉得这是小事，放手让孩子去玩。但每一次的疏忽大意，都可能让孩子在玩耍的过程中摔倒磕伤，甚至危及生命。

儿童游乐设施不同于一般的游乐设施，这里的安全、卫生状况关乎每一个孩子的健康和安全。运营单位别舍不得花钱，脏了得及时清理，坏了就得赶紧换；家长别大意，在孩子玩耍前要注意查看游乐设施是否安全，在孩子玩耍过程中千万不要看护好，别等事故发生才追悔莫及。